

この度は、OSレーシングクラッチをお買い上げいただきありがとうございます。

製品取り付け前に必ず確認してください。

【トヨタ86】【スバルBRZ】の場合、
純正リリースホークの強度不足による(リリースホークのたわみが原因)クラッチの切れ不良が発生しています。

対策としてスバルEJ25のリリースホークに交換していただく事により解消できます。

必ず 下記、スバル純正品番のパーツをご用意ください。

※同梱されていますスリーブベアリングは、EJ25ホーク用に設計されています。
トヨタ86及びBRZ純正ホークは使用できません。ご注意ください。

―― 記 ―――

◆車種

【トヨタ86】及び【スバルBRZ】

◆クラッチ型式

【トヨタ86】及び【スバルBRZ】のすべてのクラッチ

◆取り付けに必要な純正パーツ

+++++
+ スバル純正品番 +
+ ■リリースホーク 【 30531-AA180 】 定価 1,880円(2016/9 調べ) +
+ ■ホークスプリング【 30534-AA001 】 定価 270円(2016/9 調べ) +
+++++

(株)オーエス技研